

Komplettes Zubehör

Complete Set



- 1 Steckernetzteil 110 – 220 V
- 2 Anzeigesoftware
- 3 Magnetstativ zur Drehzahlmessung
- 4 Handgerät
- 5 Verlängerungen für Messkopf M3
- 6 Steckernetzteil mit USB-Master-Steckdose
- 7 Messkopf M3 für Drehfutter

- 1 Plug-in power supply 110 – 220 V
- 2 Display software
- 3 Magnetic stand for rpm measuring
- 4 Hand held unit
- 5 Extensions for measuring head M3
- 6 Plug-in power supply with USB master socket
- 7 Measuring head M3 for lathe chucks

Handgerät

Hand Held Unit



- 1 Ladebuchse für Messkopf
- 2 USB-Buchse (Ladebuchse/ Schnittstelle zum PC)
- 3 Statuszeile
- 4 Hauptmenü
- 5 Kommandozeile
- 6 Schnelltasten-Symbole
- 7 Schnelltasten
- 8 LED
- 9 Eingabe-Tastatur
- 10 Ein-/Ausschalter

- 1 Charging socket for measuring head
- 2 USB charging socket
- 3 Status line
- 4 Main menu
- 5 Command line
- 6 Hot key graphical symbol
- 7 Hot key
- 8 LED
- 9 Selection buttons
- 10 On/Off switch